

Adres:	Hagenstraat 16-18, ommuring	
		Ommuring huisweide Hagenhof
Regime:	Waardevol cultuurhistorisch element	
Korte beschrijving:	Lange blinde muur ten oosten van de herenhoeve, die de huisweide aan het oog onttrekt. De muur maakt deel uit van het zeventiende eeuwse complex. Het meest oostelijk deel van de muur langs de Hagenstraat en de oostelijke muur, zijn recentelijk opgetrokken.	

Waardering

Ruimtelijke of structurele samenhang	<ul style="list-style-type: none"> • De muur bakent de huisweide van de Hagenhof af en geeft een gesloten beeld. • De muur maakt deel uit van het ensemble van het zeventiende-eeuwse complex met herenhuis en pachthoeve. 	+
--------------------------------------	--	---

Algemene richtlijnen

Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1.1 van dit rapport.

Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud van de waardevolle groenelementen, zie paragraaf 2.1.2.

Voor algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische attentiegebieden, zie paragraaf 2.1.3.

Specifieke richtlijnen

De muur behouden en onderhouden